



# VKBA 3937

Tehnički bilten – studeni 2011.

VKBA 3937



Chevrolet Epica – Ležaj prednjeg kotača - Kontrola konstrukcije ABS-a



**Tehnička informacija: VKBA 3937**



Konstrukcija ABS sustava montiranih na sličnim ležajevima nekih Chevrolet modela mogu funkcionirati drugačije. To može rezultirati montažom pogrešnog tipa ležaja i aktiviranja kodova pogreške ABS sustava na modelu Epica oko 2007. godišta. To se može dogoditi zbog modifikacija u proizvodnji vozila / rezervnih dijelova u tom razdoblju.

Prije montaže novog ležaja usporedite konstrukcije ABS sustava. To se jednostavno može obaviti vizualnom usporedbom stražnjih strana ležaja.



**Napomena:** Na stražnjone su različite konstrukcije prstenastog ABS senzora



**Konstrukcija tipa 1**  
**ODGOVARA VKBA 3937**



**Konstrukcija tipa 2**  
**NE ODGOVARA VKBA 3937**

© SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

© SKF Grupa 2011.

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (niti obavljati izvanci) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo izravnih, neizravnih ili posljedičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti.

