



VKMA 04108

Tehnički bilten – prosinac 2012.



Ford



Promjena originalne konstrukcije natezača



OE #: 1124040 – 1201255 – 2T1Q 6M260 AA -
YS4Q 6M2060 AA



Proizvođač	Glavni model	Motor
Ford	C-Max, Fiesta, Focus, Galaxy, Mondeo IV, S-Max, Tourneo, Transit	1.8 Di / TDi / TDDi / TDCi


U svim primjenama VKMA 04108 kompleta moguće je pronaći obični natezač.

Ford preporučuje zamjenu originalnog običnog natezača automatskim koji se nalazi u Fordovom kompletu ekvivalentnom SKF-ovim VKM 14108 i VKMA 04108 kompletima.

Kod zamjene običnog natezača automatskim Ford preporuča i zamjenu zupčastog remena. Ukratko, porebno je upotrijebiti cjelokupni VKMA 04108 komplet.

Tijekom prve zamjene na starijim sustavima potreban je poseban pregled remenice radilice.

Remenicu radilice oznake **Ford XS4Q 6A256 AB** potrebno je zamijeniti onom oznake **Ford XS4Q 6A256 AC**.



Detaljnije informacije možete pronaći u katalogu primjena.





VKMA 04108

Tehnički bilten – prosinac 2012.

VKMA 04108

Sadržaj SKF kompleta:

Budući da je zamjena remenice radilice na strijim vozilima s običnim natezačem potrebna možda samo jedanput, Ford u kompletu zupčastog remena ne daje remenicu radilice.

SKF-ov komplet sadrži iste dijelove kao i Fordov.

- Zupčasti remen
- Natezač
- Specifične upute za montažu



VKMA 04108



Ford 1201255

© SKF je registrirana robna marka SKF Grupe

© SKF Grupa 2012.

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (niti obavljati izvatci) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo izravnih, neizravnih ili posljedičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti.

2 | Montaža s povjerenjem - www.vsm.skf.com

