

# SERVICE-INFO



## Napomena kod ugradnje natezne rolice Kat. Br. 531 0317 10 sa sistemom učvršćenja bazne ploče

**Proizvođači:** Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

**Modeli:**

**Audi:** A2

**Seat:** Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

**Škoda:** Octavia, Superb, Fabia, Roomster

**Volkswagen:** Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

**Motori:** 1.4, 1.6

**OE Br.:** 036 109 243 AB (zamjenjen)  
036 109 243 AD (zamjenjen)  
036 109 243 E (zamjenjen)  
036 109 243 L (zamjenjen)  
036 109 243 R (zamjenjen)  
036 109 243 AF (novi)

**Kat. Br.:** 531 0317 10



**Slika 1:** 531 0317 10 — Natezna rolica sa sistemom učvršćenja bazne ploče

Kod ugradnje natezne rolice Kat. Br. 531 0317 10, pazite na to da je uvijek bazna ploča usjedištena u pravilnoj poziciji. Bazna ploča mora biti pravilno osigurana pomoću za to predviđenog zadržajnog elementa-osigurača na bloku motora.

Ukoliko se pak bazna ploča krivo ugradi, može uzrokovati kvar natezne rollice.

**Napomena:**

Neophodno je da se provede pravilno osiguranje bazne ploče za sve natezne rollice koje imaju na sebi utor za osiguranje bazne ploče.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 05.2011  
**INA 0076**

Pridržano pravo na tehničke izmjene  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

**Schaeffler Automotive Aftermarket**

Ogrizovićeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
[aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

