

Uputa za montažu - zamašnjak podijeljene mase

415 0100 10

Proizvođači vozila:

Nissan

Modeli:

Primera (P12) do 06/2004,
Primera Hatchback (P12) do
06/2004, Primera Traveller
(WP12) do 06/2004,
X-Trail (T30) do 09/2003

Motor:

2,2 DI

Kod motora:

YD22DDT
YD22ETI

LuK-AS-br.: 415 0100 10

Br. rezervnog dijela:

12310-8H800
12310-8H801



Slika 1: sigurnosni zatik za pozicioniranje na koljenastom vratilu



Slika 2: pozicijski otvor na zamašnjaku podijeljene mase (na strani motora)

Ovaj tip zamašnjaka podijeljene mase može biti montiran u raznim pozicijama, međutim, samo jedna pozicija je ispravna!

Prilikom montaže zamašnjaka neophodno je posvetiti pozornost međusobnom položaju zamašnjaka podijeljene mase i koljenastog vratila. Štapić za pozicioniranje na koljenastom vratilu potrebno je staviti u otvor za pozicioniranje u zamašnjaku podijeljene mase. Položaj otvora za pozicioniranje u zamašnjaku podijeljene mase prepoznat ćete na njegovom rubu prema trokutnoj oznaci.



Slika 3: trokutna oznaka na zamašnjaku podijeljene mase (na strani mjenjača) koja označava položaj pozicijskog otvora (bušotine).

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 02.2009
LuK 0015

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket