

## Oštećenje ublaživača vibracija može uzrokovati ozbiljno oštećenje vozila

**Proizvođači vozila:** Renault

**Br. za narudžbu rezervnog dijela:**  
531 0361 10

**KIT:** 530 0191 10

**OE-br.:** 82 00 102 612  
77 00 273 277



Slika 1: 530 0191 10



Slika 2: 531 0361 10

Zbog izmjene kolotura za napinjanje zupčastog remena izvršene od strane proizvođača vozila, koloturi za napinjanje remena s brojem za narudžbu 531 0361 10, te KIT s brojem za narudžbu 530 0191 10 smiju biti montirani samo u dole navedena vozila s odgovarajućim motorom te s ograničenjima ovisno o godini proizvodnje.

Za vozila s datumom prvog puštanja u pogon izvan navedenog vremenskog intervala, kompanija INA nudi prilagođenu dopunjenu verziju kolotura za napinjanje remena (531 0818 10).

Kod korištenja tiskanog izdanja kataloga INA „Komponente remenskog pogona 2008/2009“ vodite računa o slijedećim ograničenjima.

Pojedinačni katalogi aktualizirani su tek u narednom izdanju.

| Model          | Motor              | Kod motora        | Rok               |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| CLIO II        | 1.6 (B/CB0D)       | K7M 744 / K7M 745 | 09.1998 - 05.2005 |
| KANGOO         | 1.6                | K7M 746           | 09.1999 - 06.2005 |
| MEGANE I       | 1.4 e (BA0E, BA0V) | E7J 626           | 01.1996 - 06.2005 |
| MEGANE I       | 1.6                | K7M 704           | 02.2000 - 09.2000 |
| MEGANE Classic | 1.6 i (LA0L)       | K7M 720           | 09.1996 - 03.1999 |
| MEGANE Scenic  | 1.6 i (JA0L)       | K7M 720           | 01.1997 - 09.1999 |
| THALIA         | 1.6                | K7M 744 / K7M 745 | 03.1998 - 05.2001 |

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 02.2009  
INA 0028

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG